



INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA VEREDA SIETE TROJES. No.23


La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en áreas rurales, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 05 de noviembre de 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en la vereda Siete Trojes desde las coordenadas 4°44'9.03"N – 74°13'22.674"O hasta las coordenadas 4°44'24.852"N – 74°13'31.932"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla)



Ilustración 1. Recorrido de control y vigilancia en la vereda Siete Trojes.
Fuente: Google Earth.

En dicho recorrido, no fue posible realizar acercamiento con la comunidad con el fin de identificar al responsable de las siguientes afectaciones ambientales:

Punto y coordenada	Hallazgo	Evidencia
Punto 2 4°44'11.976"N – 74°13'24.45"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos sólidos.	 <p>5 nov. 2024 4°44'11.976"N 74°13'24.45"W Altitud: 2574.1m</p>



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



Punto 3 4°44'16.326"N – 74°13'26.988"W	Inadecuada disposición de residuos especiales por lo cual se realiza reporte a la EMAAF SAS ESP.	 
Punto 4 4°44'16.74"N – 74°13'27.318"W	Inadecuada disposición y acumulación de residuos de construcción y demolición – RCD.	

Tabla 1. Hallazgos recorrido de control y vigilancia vereda Siete Trojes.

Adicional a ello, en los puntos 1, 5 y 6 no se evidenciaron anomalías que afecten el componente ambiental propio del recorrido de control y vigilancia en la vereda Siete Trojes, como se observa en las siguientes ilustraciones:



Ilustración 2. Evidencia recorrido, punto 1.



Ilustración 2. Evidencia recorrido, punto 5.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 2. Evidencia recorrido, punto 6.

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Aprobó

YENNIFFER RODRÍGUEZ DÍAZ

Profesional Universitario

Revisó

JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN ACOSTA

Contratista - Control y vigilancia

CPS20240926

Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca