



INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA RONDA DEL RÍO BOGOTÁ, VEREDA LA FLORIDA. No.8

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en los ecosistemas estratégicos, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 06 de noviembre de 2024 se realizó recorrido de control y vigilancia en la ronda del Río Bogotá desde las coordenadas 4°42'35.616"N – 74°10'19.092"O hasta las coordenadas 4°42'21.09"N – 74°10'15.072"O (ver ilustración 1. Ruta amarilla) vereda La Florida; considerando que el Río Bogotá fue catalogado como un ecosistema de vital importancia para su preservación y recuperación.



Ilustración 1. Recorrido de control y vigilancia en la ronda del río Bogotá, vereda La Florida.
Fuente: Google Earth.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P.250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Dentro del recorrido en la ronda del Río Bogotá en la vereda La Florida, no se evidenciaron presencia de motobombas, ganado, ni posibles rellenos como se evidencia a continuación:



Ilustración 2. Evidencia recorrido, punto 1.



Ilustración 3. Evidencia recorrido, punto 2.



Ilustración 4. Evidencia recorrido, punto 3.



Ilustración 5. Evidencia recorrido, punto 4.

Sebastián Calderón

JUAN SEBASTIÁN CALDERÓN ACOSTA

Contratista - Control y vigilancia
CPS20240926
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca