

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

VISITA A TANQUES DEL SISTEMA DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL AÑO 2023

Se realiza seguimiento por parte de la Ing. Ambiental a usuarios beneficiarios del sistema en bajantes de aguas lluvias programa PUEAA en el marco del programa ambiental CIDEA y PUEAA.

Nº	NOMBRE	CEDULA	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1	MARIA MAGDALENA ALMANZA	41374727	CRA 5 N 5 -69	No se encuentra instalado ya que la vivienda la están adecuando, faltan las canales y dejarlo funcional.	 29 Oct 2024 9:27:33 a.m. 5-4520N 73-8160W 5-43 Calle 5a Susa Cundinamarca Ing Carolina Cortes Ingeniera Ambiental

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

2	ELSA MARIN DE SANTANA	20975777	CRA 5 N 9 - 46	No se ha realizado la instalación todavía	
3	EMILIANO MOLINA VANEGAS	205606	CRA 3 N 2 -16	El tanque se encuentra guardado bajo llave y no se pudo tomar evidencia fotográfica, quedan de instalarlo en el mes de enero para posterior seguimiento	

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

4	GLADYS CASTRO	20976821	CRA 3 N 7 -52	Recibe la visita de seguimiento la señora Gladys Castro tanque a nombre de Omar Gerzain Moya.	
5	MARIA DEL CARMEN CHACÓN	20976154	CLL 6 N 6 - 112	Recibe la visita de seguimiento la señora María del Carmen Chacón tanque a nombre de Olga Lucia Rodríguez Chacón.	 <p>16 nov 2024 4:50:47 p. m. 5.4529N 73.8169W #6-64 Carrera 6 Susa Cundinamarca Ing. Carolina Cortes</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

6	YEFERSON RODRIGUEZ	1074558303	CLL 6 N 6 – 04	Recibe la visita de seguimiento el señor Yeferson Rodríguez tanque a nombre de Yolanda Ardila	
7	GLORIA HELENA AMBROSIO	20976556	CRA 6 N 6 - 52	Tanque se encuentra alzado debido a que es una construcción nueva queda para instalación en el mes de febrero mientras terminan de adecuar la vivienda	

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

8	PAULA VIVIANA AMBROSIO	1074556021	CRA 5 N 10 ^a – 11	Recibe la visita de seguimiento la señorita Paula Viviana Ambrosio tanque a nombre de Susana Ambrosio	 <p>16 nov 2024 11:13:15 a.m. 5.4555N 73.8152W 10-68 45A Susa Cundinamarca Ing. Carolina Cortes</p>
9	GERMAN PARRA	7320940	CRA 5 N 10 ^a – 56	Recibe la visita de seguimiento el señor German Parra tanque a nombre de Juan Galeano Castillo	 <p>16 nov 2024 11:16:42 a.m. 5.4565N 73.8153W 11-10 Carrera 5 -Susa Cundinamarca Ing. Carolina Cortes</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL


10	JESUS ANTONIO ALBORNOZ	3191875	CRA 5 N 12 – 35	
11	CARLOS EDUARDO RIAÑO	405848	CRA 5 N 10 ^a – 29	

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

12	LUIS ANTONIO MARCELO FORERO	3223645	CRA 3 N 3 -39		 <p>16 nov. 2024 4:06:35 p. m. 5.4499N 73.8140W 3-79 Carrera 3 Susa Cundinamarca Ing. Carolina Cortes</p>
13	ARLEY PAEZ	1074556704	CRA 5 N 12 – 35	Recibe la visita de seguimiento el señor Arley Parra tanque a nombre de Ana Virgelina Coca Molina	

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

14	CLAUDIA MARTINEZ	20977008	CRA 5 N 8 -60	Recibe la visita de seguimiento la señora Claudia Martínez tanque a nombre de Ezequiel Chacón	
----	------------------	----------	---------------	---	---



FIRMA:
EVELYNG CAROLINA CORTES LARA
INGENIERA AMBIENTAL
CONTRATISTA ALCALDIA SUSA