



INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA HUMEDAL GUALI – No. 1

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en los ecosistemas estratégicos, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 26 de febrero de 2025 se realizó recorrido de control y vigilancia en el humedal Gualí desde las coordenadas 4°44'26" N- 74°12'39" W hasta las coordenadas 4°44'23" N-74°12'42"W (ver ilustración 1. Ruta amarilla) vereda El Cacique, predio La Mitaca ,ecosistema que fue establecido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR como Distrito Regional de Manejo Integrado a través el acuerdo 001 de 2014 "Por medio del cual se declaran como Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI), los terrenos comprendidos por los humedales de Gualí, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca", y estableció tres zonas: 1. Preservación (espejo de agua), 2. Recuperación (50 metros) y 3. Uso sostenible (100 metros).




Ilustración 1 Recorrido de control y vigilancia ronda Humedal Gualí
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Durante el recorrido de control y vigilancia en el punto 2 se evidenció una captación de agua superficial en el Humedal Gualí en el predio denominado “La Mitaca” (Ilustración 2. polígono amarillo), como se muestra en la siguiente ilustración:



Ilustración 2. Ubicación del predio

El predio denominado “La Mitaca” se encuentra identificado con cedula catastral 2528600000000004008600000000, de conformidad con la consulta realizada en el geo portal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.




Ilustración 3. Consulta Catastral
Fuente: IGAC



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca



Para el desarrollo de dicha actividad, el predio realiza abastecimiento de agua a través de una manguera, la cual se conecta a una motobomba con la que se realiza la captación de agua superficial del humedal Gualí.

En la visita técnica ambiental no fue posible confirmar si la captación contaba con los permisos ambientales otorgados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, por lo tanto, es necesario realizar la consulta con dicha autoridad.



Ilustración 4. Motobomba en la ronda del Humedal Gualí



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P. 250020
Tel. +57(1) 823 40 70
823 40 71 / 823 40 73
Fax. + 57(1) 825 76 20
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 5. Manguera en la ronda del Humedal Gualí

ALEXANDRA BUITRAGO GUACANEME
Secretaria de Ambiente y Bienestar Animal
Aprobó

YENINIFER RODRIGUEZ DIAZ
Profesional Universitario
Revisó

ELLISON ARDILA VASQUEZ
Contratista
Elaboró



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750

03-FR-17-VEIR_09 2020-07-30
Funza - Cundinamarca