



## INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA RÍO BOGOTÁ- No.16

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en los ecosistemas estratégicos, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 10 de Octubre del 2025 se realizó recorrido de control y vigilancia ambiental en la ronda Río Bogotá, vereda La Florida desde las coordenadas 4°42'38.542"N-74°10'21.503"W, hasta 4°42'29.614" N-74°10'15.119" W (ver ilustración 1. Ruta amarilla).



**Ilustración 1.** Recorrido de control y vigilancia ronda Río Bogotá  
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca



Dentro del recorrido de control y vigilancia ronda Río Bogotá, no se evidenció presencia de residuos, motobombas, ni semovientes que puedan afectar al ecosistema, ni actividades que alteren el entorno natural o la calidad del agua (ver ilustraciones 2,3,4,5 y 6).



Ilustración 2. Evidencia recorrido punto 1



Ilustración 3. Evidencia recorrido punto 2



Ilustración 4. Evidencia recorrido punto 3



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30

Funza - Cundinamarca





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P. 250020  
Tel. +57(1) 823 40 70  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. +57(1) 825 76 20  
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 5. Evidencia recorrido punto 4



Ilustración 6. Evidencia recorrido punto 5

*Elison Ardila*  
**ELLISON ARDILA VASQUEZ**  
Contratista  
CPS05992025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753753

CO-SA-CER753750

03-FR-17-VER\_09 2020-07-30  
Funza - Cundinamarca