




ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P 250020  
Tel. (601) 8234070  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. (601) 8257620  
Dir. Cra. 14 No. 13-05  
03-FR-16 VER.11.2025

## INFORME TECNICO RECORRIDO DE CONTROL Y VIGILANCIA RONDA RÍO BOGOTA- No.18

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal desde el ámbito preventivo realiza recorridos de control y vigilancia en los ecosistemas estratégicos, con el fin de verificar las condiciones ambientales, identificar posibles afectaciones a los recursos naturales y realizar las acciones de prevención correspondientes.

Con base en lo anterior, el día 18 de Noviembre del 2025 se realizó recorrido de control y vigilancia ambiental en la ronda Río Bogotá, vereda La Florida desde las coordenadas 4°42'19.801"N-74°10'15.422"W, hasta 4°42'58.062" N-74°10'6.848" W (ver ilustración 1. Ruta amarilla).



**Ilustración 1.** Recorrido de control y vigilancia ronda Río Bogotá  
Fuente: Google Earth



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750



Dentro del recorrido de control y vigilancia ronda Río Bogotá, no se evidenció presencia de residuos, motobombas, ni semovientes que puedan afectar al ecosistema, ni actividades que alteren el entorno natural o la calidad del agua (ver ilustraciones 2,3,4 y 5).



**Ilustración 2.** Evidencia recorrido punto 1



**Ilustración 3.** Evidencia recorrido punto 2



**Ilustración 4.** Evidencia recorrido punto 3



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750





ALCALDÍA DE  
**FUNZA**

C.P 250020  
Tel. (601) 8234070  
823 40 71 / 823 40 73  
Fax. (601) 8257620  
Dir. Cra. 14 No. 13-05  
03-FR-16 VER.11.2025



Ilustración 5. Evidencia recorrido punto 4

*Ellison Ardila*  
**ELLISON ARDILA VASQUEZ**  
Contratista  
CPS05992025



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470  
CO-ST-CER753763  
CO-SA-CER753750