



INFORME RECUPERACIÓN PUNTO CRÍTICO. No. 01.

Con la finalidad de recuperar la limpieza el orden y evitar vectores relacionados con la acumulación de residuos, 19 de febrero de 2025 se realizó la limpieza de los puntos crítico ubicado en el barrio México (Ver ilustración 1), esta actividad se programó por parte de la administración la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza – EMAAF SAS ESP, alcantarillado y aseo EMAAF, la cual realizo la respectiva recolección, con un promedio de 400 kilos de residuos.



Imagen 1. Punto de limpieza



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Evidencias de la limpieza.

1. Punto 1



Ilustración 1. Limpieza Punto crítico 1 – Barrio México



Ilustración 2. Limpieza Punto crítico 1 – Barrio México

2. Punto 2



Ilustración 3. Limpieza punto crítico 2 – Barrio México



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05



Ilustración 4. Limpieza punto crítico 2 – Barrio México

Cordialmente,

Brian Fandiño.

BRIAN FANDIÑO GONZALEZ.
Profesional contratista RCD
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750