



INFORME RECUPERACION PUNTO CRITICO. No. 05.

Con la finalidad de recuperar la limpieza el orden y evitar vectores relacionados con la acumulación de residuos y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 2981 de 2013 el cual menciona ... **"Censo de puntos críticos.** Las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad vigente. El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la remuneración." ..., el día 15 de mayo de 2025 se realizó la limpieza en los puntos críticos ubicados en la vereda El Cacique – Vía San Ramon (Ver ilustración 1 y 2).




Ilustración 1. Puntos de limpieza



Ilustración 2. Evidencia Puntos Críticos

Durante la jornada, el personal de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal Funza llevaron a cabo el levantamiento de las llantas que se encontraban en el vallado (ver ilustración 2)



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 3. Levantamiento llantas.

Una vez recuperado el punto (ver ilustración 4), se realizó la respectiva recolección para su debido transporte a las instalaciones de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, ya que estas llantas serian utilizadas en la jornada de reciclaron (ver ilustración 5).



Ilustración 4. Punto recuperado



Ilustración 5. Recolección de residuos.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



ALCALDÍA DE
FUNZA

C.P 250020
Tel. (601) 8234070
823 40 71 / 823 40 73
Fax. (601) 8257620
Dir. Cra. 14 No. 13-05

Finalmente, la recolección fue realizada por la empresa Geo Ecológicos SAS en compañía del personal de la Secretaría de Ambiente y bienestar Animal (ver ilustración 6), obteniéndose así 1.905 ton de llantas.



Brian Fandiño.

BRIAN FANDIÑO GONZALEZ.

Profesional contratista RCD
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Sergio A. Molina S.
SERGIO ANTONIO MOLINA

Profesional Universitario
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750