



INFORME RECUPERACION PUNTO CRITICO. No. 07

Con la finalidad de recuperar la limpieza el orden y evitar vectores relacionados con la acumulación de residuos y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 2981 de 2013 el cual menciona ... **"Censo de puntos críticos.** Las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad vigente. El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la remuneración." ..., el día 15 de julio de 2025 se realizó la limpieza en el punto crítico ubicado en el barrio México (Ver ilustración 1 y 2).



Ilustración 1. Punto de limpieza



Ilustración 2. Evidencia Punto Crítico

Durante la jornada, el personal de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal de Funza llevó a cabo la separación de los residuos ordinarios (ver ilustración 3) con el fin de garantizar que los RCD dispuestos en este punto crítico quedaran lo más limpios posible. Esta acción responde a un requisito establecido por la empresa INGENIEROS GF S.A.S. (gestor inscrito ante la jurisdicción CAR) para asegurar un aprovechamiento adecuado de los RCD (ver ilustración 3).



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750




Ilustración 3. Separación residuos ordinarios.

Una vez finalizado lo anterior, se realizó la disposición de RCD en lonas con la finalidad de facilitar la recolección la cual fue realizada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza – EMAAF SAS ESP (ver ilustración 4).



Ilustración 4. Recolección EMAAF



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Finalmente, se recolectaron un aproximado de 350 Kg (kilogramos) de RCD y se reporta el punto como recuperado. (Ver ilustración 5)



Ilustración 5 – Punto Recuperado

Brian Fandiño.

BRIAN FANDIÑO GONZALEZ.
Profesional contratista RCD
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

Sergio A. Molina S.

SERGIO ANTONIO MOLINA
Profesional Universitario
Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750