



INFORME RECUPERACION PUNTO CRITICO. No. 09

Con la finalidad de recuperar la limpieza el orden y evitar vectores relacionados con la acumulación de residuos y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 2981 de 2013 el cual menciona ... **"Censo de puntos críticos.** Las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en la normatividad vigente. El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la remuneración." ..., el día 11 de agosto de 2025 se realizó la limpieza en los puntos críticos ubicado en el barrio El Hato – Sector Industrial (Ver ilustración 1 y 2).



Ilustración 1. Puntos de limpieza



Ilustración 2. Evidencia Puntos Críticos

Durante la jornada, el personal de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal de Funza en compañía de infractores ambientales llevaron a cabo la separación de los residuos ordinarios (ver ilustración 3) con el fin de garantizar que los RCD dispuestos en este punto crítico quedaran lo más limpios posible. Esta acción responde a un requisito establecido por la empresa INGENIEROS GF S.A.S. (gestor inscrito ante la jurisdicción CAR) para asegurar un aprovechamiento adecuado de los RCD (ver ilustración 3).



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Ilustración 3. Separación residuos ordinarios.

Una vez finalizado lo anterior, se realizó la disposición de RCD en lonas con la finalidad de facilitar la recolección la cual fue realizada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza – EMAAF SAS ESP (ver ilustración 4).



Ilustración 4. Recolección EMAAF

Teniendo en cuenta lo anterior, se recolectaron un aproximado de 380 Kg (kilogramos) de RCD y se reporta el punto como recuperado. (Ver ilustración 5)



Ilustración 5 – Punto Recuperado

Finalmente, con apoyo de los guardianes por el ambiente se realizó capacitación puesta a puerta (ver ilustración 5) en el sector en la temática de residuos en donde se abarco lo siguiente:

- Días y horario disposición de residuos domésticos en cuadrante 1
- Multas estas establecidas en el articulo 111 de la ley 1801 de 2016
- Forma correcta de disposición de residuos Voluminosos y RCD.



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753763
CO-SA-CER753750



Esto con la finalidad de evitar la inadecuada disposición de residuos y formación nuevamente de estos puntos críticos.



Ilustración 6 – Capacitación Jornada puerta a puerta

Brian Fandiño.

BRIAN FANDIÑO GONZALEZ.

Profesional contratista RCD

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal



SC-CER116470



SA-CER753750



ST-CER753753



CO-SC-CER116470

CO-ST-CER753763

CO-SA-CER753750