

INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------|----------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | |
| FLABORADO POR: Daniel Leon | ardo Osorio Parga | INFORME No. 10 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (10 VIA CERRITO PLANADAS – MANAGUA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Managua – vía al Cerrito, Planadas, dicho canal cuenta con 712 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JUNIO 2022 | | |
|--|------------------------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 1 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (1. CANAL SALESIANO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado frente al Colegio Salesiano, dicho canal cuenta con 460 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



Código: F-SA-11 05/10/2020 Fecha: Pagina 1 de 4 **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico



| CLICTEN | T . D.T. | TD 4 D | ABADTERITAL | |
|---------|----------|--------|-------------|--|
| SUSTEN | LIABIL | LIDAD | AMBIENTAL | |

INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



| SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Código: | F-SA-11 |
|---------------------------|----------|------------|
| SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Fecha: | 05/10/2020 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | Pagina | 1 de 4 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | Versión: | 4 |

1

Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JUNIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 9:30 am | HORA DE FINALIZACION: 10:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leona | do Osorio Parga INFORME No. 2 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (2. CANAL LATERAL SALESIANO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado lateral al Colegio Salesiano, dicho canal cuenta con 120 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



Código: F-SA-11 Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 Versión: 4

INFORME DE ACTIVIDADES

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico



Registro fotográfico



| | | AMBIE | |
|--|--|-------|--|
| | | | |
| | | | |

INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



| SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Código: | F-SA-11 |
|---------------------------|---------|------------|
| | Fecha: | 05/10/2020 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | Pagina | 1 de 4 |
| TINLOKIME DE ACTIATORDES | Versión | 4 |

Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JUNIO 2022 | |
|--|-------------------------------|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | |
| zona urbana. | | |
| HORA DE INICIO: 9:30 am | HORA DE FINALIZACION: 11:10pm | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | OSorio Parga INFORME No. 3 | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (3. CANAL ALCALÁ)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Alcalá, dicho canal cuenta con 300 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



| | | AMBIE | |
|--|--|-------|--|
| | | | |
| | | | |

INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



| CLICTEN | TABLE | TD AD | | T A I |
|---------|--------|----------|--------|--------------|
| SUSTEN | LIABIL | IIJAIJ A | AMBIEN | IAL |

| INFO | DME | DE | ACT | CT\/T | D.V | DEC |
|------|--------|------|-----|-------|-----|-----|
| TIAL | שויותי | - DL | ALI | TAT | .un | ULS |

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



| SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Código: | F-SA-11 |
|---------------------------|----------|------------|
| SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Fecha: | 05/10/2020 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | Pagina | 1 de 4 |
| INFORME DE ACTIVIDADES | Versión: | 4 |

1

Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JUNIO DE 2022 | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 9:00 am | HORA DE FINALIZACION: 11:00am | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 4 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (4. CANAL DIAMANTE CURVA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante curva (occidental), dicho canal cuenta con 188 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



| | MBTENTAL |
|--|----------|

INFORME DE ACTIVIDADES Fecha: Pagina Versión:

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



ESTADO FINAL

Código:

F-SA-11 05/10/2020

1 de 4



Registro fotográfico



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |

| ALCALDÍA DE MOSQUERA | SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL | Código: | F-SA-11 |
|----------------------|----------------------------|---------|------------|
| | SUSTEINTADILIDAD AMBIENTAL | Fecha: | 05/10/2020 |
| | INCODME DE ACTIVIDADES | Pagina | 1 de 4 |
| | INFORME DE ACTIVIDADES | | 4 |
| | | | |

1

Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE FINALIZACION: 11:00pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 5 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (5. DIAMANTE VILLA CETTY)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Villa Cety, dicho canal cuenta con 978 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



| CLICT | CENIT | V DII | TDAD | A MADT | ENTAL | |
|-------|-------|-------|------|--------|---------|--|
| 202 | ICIVI | ADIL | JUAU | AIMDI | LEINTAL | |

INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | |
|--|-----------------|---------------|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| FLABORADO POR: Daniel Leonar | do Osorio Parga | INFORME No. 6 | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (6. CANAL DIAMANTE FRENTE A LA VIRGEN)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Occidental – Frente a l Virgen, dicho canal cuenta con 330 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico
ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------|---------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 7 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (7. CANAL DIAMANTE CANAL DIAMANTE KRA 20 LATERAL IZQ)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Oriental – Carrera 2 franja izquierda, dicho canal cuenta con 365 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 10:30pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | OSorio Parga INFORME No. 8 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (8. CANAL DIAMANTE CANAL DIAMANTE KRA 20 LATERAL DER)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Oriental – Carrera 2, dicho canal cuenta con 300 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------------|----------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE FINALIZACION: 10:00pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFOR | ME No. 9 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (9 DIAMANTE PIO XII)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Oriental – Colegio Pio XII, dicho canal cuenta con 433 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua Iluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

Código:

F-SA-11

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico **ESTADO FINAL CICLO 1**



Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:10 am | HORA DE FINALIZACION: 9:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 11 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (11 CANAL SABANA – PLANADAS)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Managua – vía al Cerrito, Planadas, dicho canal cuenta con 681 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 12 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (12 CANAL LUCERO – CERRITO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Lucero - vía Cerrito, dicho canal cuenta con 406 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



Fecha:

| INFORME DE ACTIVIDADES | Pagina | 1 de 4 |
|-------------------------|----------|--------|
| INI ORME DE ACTIVIDADES | Versión: | 4 |
| | | |
| 1HLI (U 2022 | | |

Código:

F-SA-11

05/10/2020

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | OSorio Parga INFORME No. 13 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (13 CANAL PLANADAS)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Planadas, dicho canal cuenta con 712 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de iqual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 10:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 14 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (14 CANAL COLEGIO LA ARMONIA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Ciudad Sabana – IED La Armonía, dicho canal cuenta con 86 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 15 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (15 CANAL TORCAZA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Ciudad Sabana – Torcaza, dicho canal cuenta con 104 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE FINALIZACION: 10:10pm | | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 16 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (16 CANAL SIETE TROJES SALON COMUNAL)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Siete trojes – vía salón comunal, dicho canal cuenta con 203 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



| OLIOTES: | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--|
| | IARII II | ιδιι δίν | 1BIENTAL | |
| | | | | |

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

INFORME DE ACTIVIDADES

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINAL | HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 17 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (17 CANAL PEGANES URANO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Oriental – colindante con la fabrica de pegantes URANO, dicho canal cuenta con 79 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 10:00pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 18 | | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (18 CANAL DIAMANTE CAMPOBELLO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Diamante Occidental y Oriental – colindante con los conjuntos Campobello, dicho canal cuenta con 819 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE FINALIZACION: 9:30pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 19 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (19 CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES IZQUIERDA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Siete Trojes, dicho canal cuenta con 152 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



Código: F-SA-11 Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:00 am | HORA DE FINALIZACION: 10:00pm | | | | |
| FLABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 20 | | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (20 CANAL CIUDAD SABANA SIETE TROJES DERECHA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Siete Trojes, dicho canal cuenta con 19 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | | |
| FLABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 21 | | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. 21 CANAL CIUDAD SABANA TORCAZA 2

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Ciudad Sabana – Torcaza 2, dicho canal cuenta con 109 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | | |
| FLABORADO POR: Daniel Leona | ardo Osorio Parga | | INFORME No. 22 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (22 CANAL TINGUA – PORVENIR)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Porvenir río – colindante con la Tingua, dicho canal cuenta con 91 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

05/10/2020

1 de 4

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|--------------------|----------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:00 am | NALIZACION: 9:10pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 23 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (23 CANAL LUCERO POLIDEPORTIVO)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Lucero – colindante con el Polideportivo, dicho canal cuenta con 319 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------------------|------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 10:30pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. | . 24 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (24 CANAL COLEMPAQUES)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Lucero – colindante con la compañía Colempaques, dicho canal cuenta con 316 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | |
|---|---|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los proceso | os procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 9:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:00pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 25 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (25 CANAL HALCONES-TURPIAL CIUDAD SABANA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Ciudad Sabana – colindante con los conjuntos Turpial y Halcones, dicho canal cuenta con 154 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación

climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



Fecha: Pagina **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

Código:

F-SA-11

1 de 4

05/10/2020

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JULIO 2022 | | |
|---|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los proceso | r los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFORME No. 26 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (26 CANAL PETREL CIUDAD SABANA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Ciudad Sabana – colindante con el conjunto Petrel, dicho canal cuenta con 153 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



Código: F-SA-11 Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 Versión: 4

INFORME DE ACTIVIDADES

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

| Código: | F-SA-11 |
|----------|------------|
| Fecha: | 05/10/2020 |
| Pagina | 1 de 4 |
| Versión: | 4 |

| FECHA: | JULIO 2022 | | |
|---|---|-------------|--|
| ACTIVIDAD: Informar los proceso | os procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | |
| zona urbana. | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga INFO | ORME No. 27 | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (27 CANAL SENDEROS DE SIETE TROJES)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Siete Trojes – colindante con el conjunto Senderos de Siete Trojes, dicho canal cuenta con 140 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua ylas áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación

climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |





Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc — Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|----------------|----------------|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | o Osorio Parga | INFORME No. 28 | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (28 CANAL CAMPOS DE PLATA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del Canal de Aguas Lluvias ubicado en el sector Porvenir Río, dicho canal cuenta con 125 metros lineales, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestar de la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



Código: F-SA-11 Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL





Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR** EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

Se logró llevar a cabo el proceso inicial de mantenimiento del canal, donde se ejecutaron cada una de las actividades programadas, lo que a la fecha viene garantizando el buen flujo del agua y su dinámica de escorrentía, facilitado el proceso natural de transito hídrico y evitando la generación de externalidades negativas como el estancamiento, generación de vectores y producción excesiva de biomasa en los cuerpos de agua, lo cual fomenta un impacto positivo ambiental sobre el entorno general y la población del casco urbano.

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



FIRMA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:



Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA IAg M Sc — Ambientales Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | |
| zona urbana. | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | lo Osorio Parga INFORME No. 29 | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (29 CANAL PONDAJE CENTRO CULTURAL)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del pondaje ubicado en el Centro Cultural, dicho pondaje cuenta con 90 metros lineales contemplando un ancho de 3,5m entre líneas, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



| CLICT | A DTI | TDAD | AMDT | ENTAL |
|-------|-------|------|--------|-------|
| 202 | ADIL | JUAU | HIMIDI | |

INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico





Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

Se logró llevar a cabo el proceso inicial de mantenimiento del canal, donde se ejecutaron cada una de las actividades programadas, lo que a la fecha viene garantizando el buen flujo del agua y su dinámica de escorrentía, facilitado el proceso natural de transito hídrico y evitando la generación de externalidades negativas como el estancamiento, generación de vectores y producción excesiva de biomasa en los cuerpos de agua, lo cual fomenta un impacto positivo ambiental sobre el entorno general y la población del casco urbano.

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



FIRMA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:



Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA



INFORME DE ACTIVIDADES

 Código:
 F-SA-11

 Fecha:
 05/10/2020

 Pagina
 1 de 4

 Versión:
 4

| FECHA: | JULIO 2022 | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD: Informar los procesos de mantenimiento a los canales de aguas lluvias inmersos en | | | | | |
| zona urbana. | | | | | |
| HORA DE INICIO: 8:30 am | HORA DE FINALIZACION: 12:10pm | | | | |
| ELABORADO POR: Daniel Leonard | lo Osorio Parga INFORME No. 30 | | | | |

OBJETIVO

INFORMAR SOBRE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS INMERSOS EN EL CASCO URBANO. (30 CANAL PONDAJE CIUDAD SABANA)

TAREAS REALIZADAS

Mantenimiento del pondaje ubicado en el centro del Parque de dotación del sector Ciudad Sabana, dicho pondaje cuenta con 184 metros lineales contemplando un ancho de 3,5m entre líneas, en estos emplazamientos se ejecuta la intervención del espejo de agua y las áreas aferentes con el fin de garantizar el flujo y la capacidad de trasporte de agua lluvia, de igual manera se enfoca en el mejoramiento en cuanto al entorno paisajístico y por ende bienestarde la comunidad vecina y circundante.

Las actividades puntuales que se vienen desarrollando dentro de dicho mantenimiento se describen a continuación:

- 1. Se realiza el retiro y disposición del exceso de material vegetal, incluso las macrófitas, (buchón, pastos, junco entre otros) que puedan obstruir el buen funcionamiento.
- 2. Se realiza el retiro y acopio de basuras que se encuentran al interior del canal, la cual generalmente obstaculiza el libre paso del agua.
- 3. Se realiza la limpieza de los espejos de agua, dejándolos completamente limpios sin ningún tipo de material vegetal por delgado o pequeño que sea.
- 4. Se realiza poda de los laterales del canal con el fin de retirar el exceso de plantas invasoras de los mismos.
- 5. Se realiza perfilación del canal con distancias de 1 metro dentro de las paredes internas y a lo largo del mismo.
- 6. Se realiza la disposición adecuada del material vegetal y de la basura que sea retirada del canal, para el caso de los residuos especiales se solicita apoyo por parte de la empresa de aseo prestadora del servicio.

Para el presente informe se reporta que a la fecha se ha realizado un ciclo de intervención de los cuales se tienen cinco programados para la anualidad 2022, ello con el fin de mitigar los riesgosde desborde, inundación y colmatación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a pesar de la variación

climática, anualmente se presentan varias temporadas de alta precipitación, por lo tanto, esta



| CLICT | A DTI | TDAD | AMDT | ENTAL |
|-------|-------|------|--------|-------|
| 202 | ADIL | JUAU | HIMIDI | |

Fecha: 05/10/2020 Pagina 1 de 4 **INFORME DE ACTIVIDADES** Versión:

Código:

F-SA-11

intervención ha sido promovida desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario, para aunar esfuerzos y garantizar un ambiente sano para la comunidad en general. Finalmente, se debe mencionar que se esta ejecutando de manera comprometida el proceso de mantenimiento y se pretende llegar al fin de la anualidad con una dinámica regulada y segura del canal de aguas lluvias.

ESTADO INICIAL



Registro fotográfico

ESTADO FINAL CICLO 1



Registro fotográfico

Es de importancia aclarar que el presente informe pretende informar sobre el proceso que se viene adelantado en lo que corresponde a la ejecución del contrato de prestación de servicios 703 del 2022 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO, EL DRAGADO DE LOS ESPECÍFICOS QUE INCLUYA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONECTAN EL FLUJO HIDRÁULICO DE DICHOS CANALES.



OBSERVACIONES/COMPROMISOS

La administración municipal ve necesario iniciar la limpieza de estos canales para prevenir la amenaza y vulnerabilidad que se pueda generar a través del riesgo de inundación, además de manera indirecta aporta a la regulación hidrológica de las aguas que tributan a los canales rurales y por ende a las subcuencas hídricas, de igual manera con este proceso de mantenimiento se contribuye en algún porcentaje con el control sobre la proliferación de vectores como zancudos, moscos y malos olores.

En conclusión, las condiciones de impacto ambiental que se mitigan a través de este proceso de mantenimiento, son necesarias para garantizar una buena dinámica de drenaje de las aguas lluvias y así evitar posibles problemáticas asociadas a los riesgos de inundación en las diferentes zonas que hacen parte del casco urbano y su expansión.

RESULTADOS E IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD

Se logró llevar a cabo el proceso inicial de mantenimiento del canal, donde se ejecutaron cada una de las actividades programadas, lo que a la fecha viene garantizando el buen flujo del agua y su dinámica de escorrentía, facilitado el proceso natural de transito hídrico y evitando la generación de externalidades negativas como el estancamiento, generación de vectores y producción excesiva de biomasa en los cuerpos de agua, lo cual fomenta un impacto positivo ambiental sobre el entorno general y la población del casco urbano.

| ANEXOS | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------|----|----|-------------|
| LISTADO DE ASISTENCIA | | Х | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | Х | | |
| OTROS: | | Х | |
| ACTAS DE COMPROMISO | | Х | |
| | | | |



FIRMA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:



Elaboró:

DANIEL LEONARDO OSORIO PARGA

IAg M Sc – Ambientales

Contratista del programa Ecosistemas Sostenibles para La Vida

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Revisó:

ING. HENRY FABIAN CASTILLO SARMIENTO Secretario de Ambiente y Desarrollo Agropecuario ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA